



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C




EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.E.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO1584002208523121912200
B.R.D.- Groupe Societ  G n ralie S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, Rom nia

Nr. 4040, 05.04.2023.



C tre
PRIMĂRIA DEVA

Spre  tiin  :
Direc ia de S n tate Public  Hunedoara
Control in S n tate Public  Hunedoara

Conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile  i a Hot r rii de Guvern nr. 974/2004 de aprobare a "Normelor de supraveghere, inspec ie sanitar   i monitorizare a calit ii apei potabile", produc torii de ap  preleveaz   i analizeaz  un num r de probe de ap  din fiecare zon  de aprovizionare  n conformitate cu " Programul de monitorizare a calit ii apei potabile ".

Laboratoarele SC APA PROD SA Deva efectueaz  verificarea calit ii apei potabile :

- la ie irea din sta ia de tratare
- la ie irea din rezervoarele de inmagazinare
- la consumatorii din zonele de aprovizionare unde se distribuie ap  potabil  de c tre societatea noastr  .

Programul de monitorizare prevede :

- punctele de prelevare
- num rul de probe de ap  analizate  n fiecare zon  de aprovizionare
- parametrii care se determin  : microbiologici, chimici  i indicatori .

Pentru perioada : **1 – 31 MARTIE 2023**, v  transmitem date referitoare la calitatea apei potabile furnizate de societatea noastr  :

1. La ie irea din Sta ia de tratare a apei S nt m ria Orlea :

(C=corespunz tor , N=necorespunz tor)

Clor rezidual liber, turbiditate			ph, gust, culoare, miros, duritate total�, oxidabilitate			Conductivitate, cloruri, amoniu, nitriti/nitrati, sulfati, sodiu, sulfuri si hidrogen sulfurat			E.coli, enterococi, Nr. colonii la 22 si 37�C, bacterii coliforme			Clostridium perfringens		
Nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N	nr. probe	C	N
744	744	-	186	186	-	62/4	62/4	-	31	31	-	4	4	-



23-39399-PDV Primaria Deva 07.04.2023

2. La iesirea din rezervoarele de inmagazinare :

Rezervor de inmagazinare	E.coli, bacterii coliforme, enterococi, nr. colonii la 22 si 37°C			Clor rezidual liber, turbiditate		
	Nr. probe	C	N	Nr. probe	C	N
R 2 x 10.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 1.000 mc Mintia	4	4	-	4	4	-
R 2 x 2.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 1.000 mc	4	4	-	4	4	-
R 2 x 300 mc	4	4	-	4	4	-

3. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile la consumator :

Parametrii de analizat	Număr probe de prelevat /an Zone de aprovizionare in municipiul DEVA, Nr. populatie = 48.728				
	Rezervor 2x10.000 Nr. populatie 38.010	Rezervor 2x1000 Mintia Nr. populatie 745	Rezervor 2x2000 Nr. populatie 5.012	Rezervor 2x1000 Nr. populatie 4.088	Rezervor 2x300 Nr. populatie 873
-E.coli -Enterococi -Bacterii coliforme -Nr.colonii la 22 si 37°C -Clor rezidual liber -aluminu* -amoniu -conductivitate -clostridium perfringens -culoare -gust -miros -nitriți -oxidabilitate -pH -turbiditate	28 probe /an	4 probe /an	7 probe /an	4 probe /an	4 probe /an

*- daca este folosit in tratarea apei

4. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in Santuhalm :

Nr. crt.	Parametrii de analizat	Număr probe de prelevat	
		Zona Santuhalm Nr. populatie = 444	Rezervor Santuhalm
1.	-E.coli -Enterococi -bacterii coliforme -Nr.colonii la 22 si 37°C -Clor rezidual liber	4 probe /an	1 proba /sapt.
2.	-amoniu -clostridium perfringens -conductivitate -culoare -gust -miros -nitriți -oxidabilitate -pH -turbiditate -aluminu*	4 probe /an	

*- daca este folosit in tratarea apei

Având în vedere rezultatele obținute, apa potabilă **corespunde** din punct de vedere al parametrilor de calitate microbiologici, chimici și indicatori conform Legii nr. 458/2002 completată de Legea nr. 311/2004 .

DIRECTOR GENERAL
Ing. Gligor Dorin



ŞEF DEP. CALITATE
Ing. Anion Victor

Şef Birou Mediu
Ing. Socaci Andrei

Întocmit
Ing. Zăvoi Magda