



Sursa apei de calitate  
Operator Licențiat A.N.R.S.C.



EN ISO 9001:2015  
Certificate Reg. No 20 100 102004200  
EN ISO 14001:2015  
Certificate Reg. No 20 104 92004201  
ISO 45001:2018  
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J2001000571202  
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO  
Cont: RO15BRDE220SV23121912200  
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

CALL CENTER: 0254 / 993  
Fax: 0254 / 206 007  
E-mail: clienti@apaprod.ro


Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

Nr. 23113 / 05.10.2026



26-107980-PDV Primaria Deva 06.10.2026

Către  
PRIMĂRIA DEVA



Spre știință :  
Direcția de Sănătate Publică Hunedoara  
Control in Sănătate Publică Hunedoara

Conform Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman și a Hotărârii de Guvern nr. 971/2023 de aprobare a "Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile", producătorii de apă prelevează și analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare în conformitate cu " Programul de monitorizare a calității apei potabile ".

Laboratoarele SC APA PROD SA Deva efectuează verificarea calității apei potabile :

- la ieșirea din stația de tratare
- la ieșirea din rezervoarele de inmagazinare
- la consumatorii din zonele de aprovizionare unde se distribuie apă potabilă de către societatea noastră .

Programul de monitorizare prevede :

- punctele de prelevare
- numărul de probe de apă analizate în fiecare zonă de aprovizionare
- parametrii care se determină : microbiologici, chimici și indicatori .

Pentru perioada : **1 – 30 SEPTEMBRIE 2026**, vă transmitem date referitoare la calitatea apei potabile furnizate de societatea noastră :

1. La ieșirea din Stația de tratare a apei Sântămăria Orlea :

( C=corespunzător , N=necorespunzător )

| Clor rezidual liber, turbiditate |     |   | ph, gust, culoare, miros, duritate totală, oxidabilitate |     |   | Conductivitate, cloruri, amoniu, nitriti/nitrati, sulfati, sodiu, sulfuri si hidrogen sulfurat |      |   | E.coli, enterococi, Nr. colonii la 22 si 37°C, bacterii coliforme |    |   | Clostridium perfringens |   |   |
|----------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------------|---|---|
| Nr. probe                        | C   | N | nr. probe                                                | C   | N | nr. probe                                                                                      | C    | N | nr. probe                                                         | C  | N | nr. probe               | C | N |
| 720                              | 720 | - | 180                                                      | 180 | - | 60/4                                                                                           | 60/4 | - | 30                                                                | 30 | - | 4                       | 4 | - |

2. La iesirea din rezervoarele de inmagazinare :

| Rezervor de inmagazinare     | E.coli, bacterii coliforme, enterococi, nr. colonii la 22 si 37°C |   |   | Clor rezidual liber, turbiditate |   |   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
|                              | Nr. probe                                                         | C | N | Nr. probe                        | C | N |
| <b>R 2 x 10.000 mc</b>       | 4                                                                 | 4 | - | 4                                | 4 | - |
| <b>R 2 x 1.000 mc Mintia</b> | 4                                                                 | 4 | - | 4                                | 4 | - |
| <b>R 2 x 2.000 mc</b>        | 4                                                                 | 4 | - | 4                                | 4 | - |
| <b>R 2 x 1.000 mc</b>        | 4                                                                 | 4 | - | 4                                | 4 | - |
| <b>R 2 x 300 mc</b>          | 4                                                                 | 4 | - | 4                                | 4 | - |

3. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile la consumator :

| Parametrii de analizat                                                                                                                                                                                                                                          | Număr probe de prelevat /an<br>Zone de aprovizionare în municipiul DEVA |                                  |                        |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rezervor<br>2x10.000 mc                                                 | Rezervor<br>2x1.000 mc<br>Mintia | Rezervor<br>2x2.000 mc | Rezervor<br>2x1.000 mc | Rezervor<br>2x300 mc |
| -E.coli<br>-Enterococi<br>-Bacterii coliforme<br>-Nr.colonii la 22 si 37°C<br>-Clor rezidual liber<br>-aluminiiu*<br>-amoniu<br>-conductivitate<br>-clostridium perfringens<br>-culoare<br>-gust<br>-miros<br>-nitriți<br>-oxidabilitate<br>-pH<br>-turbiditate | 28 probe /an                                                            | 4 probe /an                      | 7 probe /an            | 4 probe /an            | 4 probe /an          |

\*- daca este folosit in tratarea apei

4. Monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in Santuhaln :

| Nr. crt. | Parametrii de analizat                                                                                                                                   | Număr probe de prelevat |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                          | Zona Santuhalm          | Rezervor Santuhalm |
| 1.       | -E.coli<br>-Enterococi<br>-bacterii coliforme<br>-Nr.colonii la 22 si 37 <sup>0</sup> C<br>-Clor rezidual liber                                          | 4 probe/an              | 1 proba/sapt.      |
| 2.       | -amoniu<br>-clostridium perfringens<br>-conductivitate<br>-culoare<br>-gust<br>-miros<br>-nitriți<br>-oxidabilitate<br>-pH<br>-turbiditate<br>-aluminii* | 4 probe/an              |                    |

\* - daca este folosit in tratarea apei

Având în vedere rezultatele obținute, apa potabilă **corespunde** din punct de vedere al parametrilor de calitate microbiologici, chimici și indicatori conform Ordonantei nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman .

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Gligor Dorin



ŞEF DEP. CALITATE  
Ing. Socaci Andrei



Şef Serv. Mediu Proceduri  
Ec. Şerban Gabriel

